

## SMR AUTO &amp; DETAILING

KURUMSAL BAĞIMSIZ OTO EKSPERTİZ ÖZET RAPORU

KURUMSAL HİZMET KALİTE ONAYLI  
GÜVENİLİR EKSPERTİZ GARANTİSİRapor No: SMR-2026-0928-06 • Düzenleme Tarihi:  
28.09.2026Yetki Belge No: 3415084 • Merkez: SMR Kurumsal Muayene &  
DetailingEkspertiz Sonucu: ✓  
ONAYLANDI

## 1. ARAÇ TANITIM VE KİMLİK BİLGİLERİ

|                      |                                       |                     |                                    |
|----------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| Marka / Model:       | Peugeot 2008 1.2 PureTech Allure EAT8 | Plaka Bilgisi:      | 34 *** ** (Gizlenmiş)              |
| Model & Tescil Yılı: | 2023 Model (İlk Tescil: 2023)         | Tramer Hasar Kaydı: | 0 TL (TRAMERSİZ - HASAR KAYDI YOK) |
| Kilometre Durumu:    | 8.500 km (Orijinal / Sıfır Kondisyon) | Motor & Güç:        | 130 HP (96 kW) / 230 Nm Tork       |
| Vites / Yakıt:       | 8 İleri EAT8 Tam Otomatik / Benzin    | Gövde & Renk:       | SUV / Metalik Gri                  |

## 2. KAPORTA VE BOYA EKSPERTİZİ (MİKRON KALINLIK ÖLÇÜMÜ)

| Gövde Parçası     | Ekspertiz Durumu | Ölçülen Değer & Açıklama          |
|-------------------|------------------|-----------------------------------|
| Ön Kaput          | ORİJİNAL         | 110-120 µm (Fabrikasyon Hatasız)  |
| Tavan             | ORİJİNAL         | Panoramik Cam Tavan / Fabrikasyon |
| Bagaj Kapağı      | ORİJİNAL         | 105-115 µm (Fabrikasyon Hatasız)  |
| Sol Ön Çamurluk   | ORİJİNAL         | 110-120 µm (Fabrikasyon Hatasız)  |
| Sol Ön Kapı       | ORİJİNAL         | 115-125 µm (Fabrikasyon Hatasız)  |
| Sol Arka Kapı     | ORİJİNAL         | 110-120 µm (Fabrikasyon Hatasız)  |
| Sol Arka Çamurluk | ORİJİNAL         | 115-125 µm (Fabrikasyon Hatasız)  |
| Sağ Ön Çamurluk   | ORİJİNAL         | 110-120 µm (Fabrikasyon Hatasız)  |
| Sağ Ön Kapı       | ORİJİNAL         | 115-125 µm (Fabrikasyon Hatasız)  |
| Sağ Arka Kapı     | ORİJİNAL         | 110-120 µm (Fabrikasyon Hatasız)  |
| Sağ Arka Çamurluk | ORİJİNAL         | 115-125 µm (Fabrikasyon Hatasız)  |

## 3. ŞASI, GÖVDE TAŞIYICILARI VE HAVA YASTIĞI (AIRBAG) GÜVENLİĞİ

| Güvenlik & Taşıyıcı Noktası      | Durum    | Kurumsal Ekspertiz Tespiti                       |
|----------------------------------|----------|--------------------------------------------------|
| Ön Şasi Kolları ve Podyeler      | ORİJİNAL | İşlem, kaynak, düzeltme kesinlikle yoktur        |
| Amortisör Kuleleri ve Travers    | ORİJİNAL | Fabrikasyon puntolar ve kaynaklar orijinal       |
| A-B-C Direkleri ve Marşpiyeler   | ORİJİNAL | Kesme, ekleme, boya yoktur                       |
| Hava Yastıkları (Airbag Sistemi) | ORİJİNAL | Tüm hava yastıkları fabrikasyon aktif durumdadır |
| Emniyet Kemerleri ve Fişekleri   | ORİJİNAL | Direnç/emülatör yoktur, fabrikasyon sağlamdır    |

## 4. MOTOR, MEKANİK, ŞANZIMAN VE GENEL DURUM TESPİTİ

- Araç 8.500 km'de olup sıfır kilometre kondisyonundadır. Değişen, boyalı veya sök-tak yapılan hiçbir parçası yoktur.
- 1.2 PureTech 130 HP motor ve 8 ileri tam otomatik EAT8 şanzıman uyumu kusursuzdur; yetkili servis garantisi sürmektedir.
- OBD elektronik beyin teşhis cihazı ile yapılan taramada motor, şanzıman, ABS/ESP ve airbag beyinlerinde 0 (sıfır) arıza kaydı tespit edilmiştir.
- SMR Detailing stüdyomuzda aracın tüm kaportasına nano boya koruma ve iç kabinine ozon sterilizasyonu yapılmıştır. Sıfır araç kokusu üzerindedir.

## SMR Kurumsal Detailing &amp; İkinci El Oto Ekspertiz Merkezi

Yetkili Uzman: Uğur Samur (Sertifika No: 34-EXP-15084 • Mesleki Yeterlilik Seviye 5)

İşbu belge bağımsız kurumsal kalibrasyonlu cihazlarla yapılan testler neticesinde oluşturulmuştur.

✓ RESMİ ONAYLI  
KURUMSAL ONAYLI